

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор БДКПБКТ

Л.М.Попа

« 27 » серпня 2024 р.

АКТ

прийому готовності

Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та
комп'ютерних технологій

до нового 2024-2025 навчального року

Повна адреса вул. Українська, 53 м.Білгород-Дністровський, Одеської обл.

Телефон 2-24-02 .

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Леонід Минович Попа

Відповідно до наказу від «20» серпня 2022 р. № 48 перевірку проводила
комісія в складі:

Голова комісії – ДОРОШЕНКО С.В., заступник директора коледжу

Члени комісії:

ЯСНІЦЬКИЙ О. - Начальник відділу організації наглядово-профілактичної
роботи та заходів цивільного захисту РУ ГУДСУ з надзвичайних ситуацій в
Одеській області- від органу державного нагляду.

ШАПОВАЛ С. Д. - Начальник відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства Білгород-Дністровського управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

КОСОВ С.Г.-інженер з ОП коледжу.

ЩЕРБИНА В.П.- керівник підрозделу

ЖИГУЛИН О.А. – викладач БЖД та ОП;

ВАСІЛАШКО С.Д. - викладач, голова профкому коледжу

АТАНАСОВА Г. М.-фельдшер коледжу

ЧУМЛЯР С.В.- інженер з ремонту будівель і споруд коледжу

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Деякі питання передачі цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної установи із сфери управління Мінагрополітики та ДФС до сфери управління МОН» №168 від «19» лютого 2015р.

2. У 2024/ 2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 24 навчальних груп, 502 студентів денної форми навчання.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - план наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Поточного - задовільний .

Хто виконував роботи з ремонту будівель – ФОП Гербе В.М.

5. Стан території та її площа – задовільний, площа 3,25 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд – 4 допоміжні споруди, стан задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан- кількість 2, стан задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан – є в наявності, стан задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх

характеристика:

Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди,	Стан готовності (готовий, обмежено
			Засоби зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет		

споруд цивільн ого захисту				, так/ні	приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	готовий, не готовий)
Сховищ е	-	-	-	-	-	-
Протира діац ійне укриття	-	-	-	-	-	-
Споруда подвійн ого признач ення	-	-	-	-	-	-
Найпро стіш е укриття	Вул Українська , 53 Незалежно сті 47	140 300	Так так	Так так		Рекомен довано Рекомен довано

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Наймен ування об'єкту (будівлі) закладу	Адреса розташу вання	Стан забезпеченості				
		Покажчика ми руху на маршрутах слідування	Об'єктови ми системами оповіщенн	Сигна льно- гучно мовни	Електронн ими табло та інших технічних	Засоба ми зв'язку , так/ні

освіти		учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	я (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	ми пристроями (сиренами), так/ні	засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	
Навчальний Корпус №1	Вул Українська, 53	так	так	так	ні	так
Навчальний Корпус №2	Вул Незалежності 47	так	так	так	ні	так
Навчальний Корпус №3	Вул Незалежності 47	так	так	так	ні	так
Навчальний Корпус №4	Вул Незалежності 47	так	так	так	ні	так
Спорткомплекс, бібліотека	Вул Незалежності 47	так	так	так	ні	так
Гуртожиток	Вул Незалежності 47	так	так	так	ні	так
Їдальня	Вул Незалежності 47	так	так	так	ні	так

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту		Примітка
		Фільтрувальними протигазами	Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)	

		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	108	0	0	0	0	
Здобувачі освіти	502	0	0	0	0	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією - ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони -наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу - ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження -наявні та направлені на локацію
- наявність внутрішнього відеоспостереження - немає .

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан – задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
	55	49	6	є		є

14. Наявність методичного кабінету – є в наявності

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - є в наявності

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
Комп'ютери та комп'ютерна техніка	комп'ютери	124	124	-
Магнітофони	-	-	-	-
Телевізори	телевізори	4	3	1
Електрофони	-	-	-	-
Кінопроектори	-	-	-	-
Мультимедійні установки		23	23	-
Радіовузол	-	-	-	-
Мовна лабораторія	-	-	-	-
Епіпроектори	-	-	-	-
Пристрій для зашторювання	-	-	-	-
Екрани	Екрани	21	21	-
Інші пристрої	-	-	-	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами. Розміри - 924,8 м², необхідні обладнання та інвентар в наявності, стан задовільний.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – в наявності, 203,6 м²

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо)- задовільний, забезпеченість 100%.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць - їдальня на 200 посадкових місць

забезпеченість та стан меблів – забезпечено, задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечено

санітарний стан - задовільний

умови для миття рук – умови є, задовільні .

Наявність проточної води: холодної – є , гарячої -є.

21. Організація питного режиму – індивідуальний питний режим.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів – медичний кабінет є.

медичний контроль за станом здоров'я учасників освітнього процесу здійснює фельдшер коледжу .

23. Наявність і стан бібліотеки – бібліотека є, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури , періодичних видань
Забезпеченість підручниками за предметами – на 90% .

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - забезпечено.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення – наявні акти.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту – наявна, відповідна ;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - наявні, справні;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні, справні;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту - справні ;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування – наявні, справні, обслуговуються;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні та відповідні;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - проведено;

Інші питання пожежної безпеки .

28. Стан покрівлі - задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання – наявне, стан задовільний;

електропостачання– наявне, стан задовільний ;

каналізація– наявна, стан задовільний .

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну- задовільна.

31. Наявність підсобного господарства та його стан – наявний, стан задовільний.

32. Наявність гуртожитку та його стан – наявний, стан задовільний

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу - наявні протоколи про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо.

34. Готовність закладу освіти до зими - готовий, наявність планів підготовки до зими - наявні. Характер опалювальної системи – теплоцентраль, стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору – наявний, зареєстровано.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Заклад фахової передвищої освіти Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій готовий до навчального року. Освітній процес рекомендовано організувати із застосуванням дистанційних технологій.

	Дорошенко С.В.	«22»	08	2024р.
	Шоповал С.Д.	«22»	08	2024р.
	Жигулін О.А.	«22»	08	2024р.
	Атанасова Г.М.	«22»	08	2024р.
	Косов С.Г.	«22»	08	2024р.
	Васілашко С.Д.	«22»	08	2024р.
	Щербина В.П.	«22»	08	2024р.
	Ясніцький О	«22»	08	2024р.
	Чумляр С.В.	«22»	08	2024р.