

АКТ №1

оцінки стану готовності укриття (споруди цивільного захисту), що може бути використано для укриття учасників освітнього процесу

Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

11.08. 2022року

м. Білгород-Дністровський

Голова комісії – ДОРОШЕНКО С.В., заступник директора коледжу

Члени комісії:

ЧЕРКЕС О.В. – інженер з ОП коледжу;

МАСЛЕЧКО Ю.Ф. – керівник підрозділу;

ПОНОМАРЕНКО О.А. – викладач БЖД та ОП

ВАСІЛАШКО С.Д. - викладач, голова профкому коледжу

ЧУХАНЕНКО О.В.- Заступник начальника – начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Білгород-Дністровського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області- від органу державного нагляду

У присутності директора коледжу, Попа Л.М

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища державної форми власності, що належить Міністерству освіти і науки України балансоутримувач захисної споруди Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій.

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика укриття (захисної споруди ЦО).

Місткість, осіб 140

2. Загальна площа, кв. м 260.2

3. Розташування споруди цивільного захисту: вбудовановано у двоповерхову будівлю.

4. Кількість входів 2

5. Кількість аварійних виходів 2

6. Клас сховища (група укриття) II

7. Наявність системи вентиляції є в наявності

8. Система опалення відсутня

9. Система енергопостачання є в наявності

10. Система водопостачання є в наявності, центральний водопровід, ємність аварійних резервуарів

(вид водопроводу, свердловина, ємність аварійних резервуарів)

11. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів

Локальна (герметична ємність для господарського та побутового водовідведення), санітарно-технічні прилади відсутні.

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний стан: справний, працездатний

санітарний стан задовільний

загальний стан приміщень: чисті, сухі

не використовується для господарських, культурних та побутових потреб

3. Стан входів і аварійних виходів 2 входи\виходи біля входів встановлено таблички, входи не захищено.

захищено від атмосферних опадів, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів: цілі, справні, обслуговуються

7. Стан дверей сховища: не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко, пофарбовано.

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи є в наявності, комплектні, припливна система вентиляції, знаходиться у справному робочому стані.

9. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, шаровий кран на вводі в середині захисної споруди справний, легко відкривається\закривається

наявність показчиків руху води - немає

безнапірні баки для питної води не передбачено проектом.

забезпечено проток води.

крани подачі води справні

10. Стан каналізаційної системи передбачено проектом

Санвузли в наявності, 4 унітази, 2 умивальники

11. Система опалення не передбачено проектом.

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення - в наявності та укомплектоване електрообладнання: щити управління, вимикачі, розетки, світильники в робочому стані.

пускова апаратура, пакетні вимикачі, інші електричні прилади, передбачені проектом; справні

електричні кабелі та проводи справні.

13. Справність систем зв'язку та оповіщення: в сховище підведена мережа інтернет, в робочому стані.

14. Стан заземлення електрообладнання- наявне, в придатному стані.

15. Стан гідроізоляції передбачено, гідроізоляцію не порушено.

16. Протипожежний стан: передбачено, споруду укомплектовано первинними засобами пожежогасіння :вогнегасники – 6 шт.

наявність схеми евакуації розроблено, знаходиться на видному місці.

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан

18. В наявності робочий інструмент: лопати, ломи, топори.

19. Наявність документації захисної споруди: в наявності паспорт захисної споруди

В наявності схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення;

журнал перевірки стану захисної споруди;

в наявності план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації;

порядок провітрювання захисної споруди

інструкція з протипожежної безпеки в наявності

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання)

водопостачання

електропостачання

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів

журнал перевірки стану готовності захисної споруди

правила поведінки у захисній споруді

список особового складу формування з обслуговування споруди

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної

споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з

обслуговування захисної споруди- проводиться, рівень знань та навичок задовільний







24. Висновок про можливість приведення укриття (захисної споруди ЦЗ) у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ УКРИТТЯ (ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦЗ)

Станом на 11.08.2022 року сховище № 1 (намірості укриття) оцінюється як готове до використання за призначенням

Підписи осіб, які склали цей акт:

	Дорошенко С.В.	«11» серпня 2022р.
	Васілашко С.Д.	«11» серпня 2022р.
	Пономаренко О.А.	«11» серпня 2022р.
	Маслечко Ю.Ф.	«11» серпня 2022р.
	Черкес О.В.	«11» серпня 2022р.
	Чуханенко О.В.	«11» серпня 2022р.